

第二次スクリーニング優先度評価結果総括表

盛土番号	盛土概要		①盛土および擁壁の形状と構造が標準的な形状	②宅地地盤・擁壁・のり面の変状	③地下水	④不安定な土層	⑤造成年代	⑥変動確率	保全対象（住宅等）		保全施設（公共施設）		災害履歴	評価対象外とする理由	優先度評価
	地区名	大規模盛土造成地の種類							盛土内	盛土のり尻下方範囲（最大100m）	盛土内	盛土のり尻下方範囲（最大100m）			
1	小野新町美売	谷埋め型	標準（のり面勾配1:2.0）	有（宅地地盤の沈下）	無	不明	昭和62年～平成6年（1987年～1994年）	小	老人ホーム	住宅、企業	—	緊急輸送道路	—	—	A-R2
2	小野新町小白井	谷埋め型	標準（すりつき）	無	無	不明	昭和62年～平成6年（1987年～1994年）	小	住宅、スポーツ施設	住宅、店舗	指定避難所（2箇所）	河川	—	—	C-R1
3	小野新町東馬番	谷埋め型	標準（のり面勾配1:1.8）	無	可能性あり	不明	平成6年～平成12年（1994年～2000年）	大	住宅	住宅	—	—	—	—	B-R2
4	小野新町寺下	谷埋め型	標準（擁壁 鉄筋コンクリート造、練積み造）	有（擁壁の亀裂、目地の開き等）	無	不明	昭和62年～平成6年（1987年～1994年）	小	住宅	住宅、企業	—	高校（体育館）	—	—	A-R1
5	皮籠石北ノ内	谷埋め型	非該当（のり面勾配1:1.5）	無	無	不明	昭和51年～昭和62年（1976年～1987年）	小	企業	住宅	—	—	—	—	A-R8
6	雁股田永風	谷埋め型	標準（のり面勾配1:2.0）	無	無	不明	平成6年～平成12年（1994年～2000年）	小	企業	住宅	—	—	—	—	C-R2
7	谷津作名馬	谷埋め型	標準（のり面勾配1:1.8）	無	無	不明	平成6年～平成12年（1994年～2000年）	小	企業	—	—	—	—	—	C-R3
8	谷津作下中沢	谷埋め型	（擁壁 鉄筋コンクリート造）	無	可能性あり	不明	昭和49年～昭和50年（1974年～1975年）	小	企業	—	—	—	—	—	B-R1
9	塩庭向永志田①	谷埋め型	非該当（のり面勾配1:1.5、小段設置不適）	無	可能性あり	不明	昭和51年～昭和62年（1976年～1987年）	小	—	企業	—	—	—	—	A-R7
10	塩庭向永志田②	谷埋め型	非該当（のり面勾配1:1.5、小段設置不適）	有（のり面の部分崩壊）	無	不明	平成6年～平成12年（1994年～2000年）	大	企業	—	—	—	—	—	A-R5
11	塩庭向永志田③	谷埋め型	非該当（のり面勾配1:2.0、小段設置不適）	有（のり面の部分崩壊）	無	不明	平成6年～平成12年（1994年～2000年）	大	企業	—	—	—	—	—	A-R4
12	塩庭向永志田④	谷埋め型	標準（のり面勾配1:2.5）	無	有	不明	平成6年～平成12年（1994年～2000年）	大	企業	—	—	—	—	—	A-R6
13	塩庭向永志田⑤	谷埋め型	標準（のり面勾配1:2.0）	無	無	不明	平成6年～平成12年（1994年～2000年）	小	—	—	—	—	—	—	C-R4
14	塩庭向永志田⑥	谷埋め型	標準（擁壁 練積み造）	有（宅地地盤の沈下、擁壁の亀裂）	無	不明	昭和51年～昭和62年（1976年～1987年）	小	企業	—	—	—	—	—	A-R3
15	塩庭向永志田⑦	谷埋め型	標準（のり面勾配1:2.0）	無	可能性あり	不明	昭和51年～昭和62年（1976年～1987年）	大	企業	—	—	—	—	—	B-R3

※ランク A（優先度高）

ランク B（優先度中）

ランク C（優先度低）